

ARQUITECTURAS_DE_REUTILIZACIÓN

EL PROYECTO

Desde que se inició el bloqueo de E.E.U.U. contra Cuba en los años 60, se ha acentuado una falta generalizada de suministros de todo tipo en la isla, y especialmente en la construcción de viviendas, espacios públicos e infraestructuras de abastecimiento de agua. Por este motivo se persigue obtener una doble condición = Una "Infraestructura hidráulica pública que al mismo tiempo sea un "Espacio Público" **reutilizando** construcciones de tipo soviético, generadas mediante el Gran Panel 4, cortando el hormigón de arquitecturas de la posrevolución Cubana. Se trata de edificios prefabricados para cortarlos con herramientas de corte existentes en la isla, fruto del boom de del Gran Panel 4, y la construcción industrializada de la isla. Se trata de reutilizar aquellas construcciones que se encuentren deterioradas por el paso del tiempo, la falta de mantenimiento, ó merma de propiedades por la salinidad.



Fulgencio Batista, Presidente 1940-1944 + Dictador 1952-1959.

Fuente: CIEN AÑOS DE HISTORIA DE CUBA (1898-1998), Javier Rubio, Fornés, Moreno Fragnals, Prieto Benavent,Varela Ortega.



1953_ Asalto al Cuartel de Moncada para derrocar a Batista + 1959_ Triunfo de la revolución de Fidel Castro. + 1960_ Ley de la Reforma Urbana para tratar la problemática de la vivienda, la tierra, la salud y la educación, etc.


Fuente: CIEN AÑOS DE HISTORIA DE CUBA

56 años de bloqueo de E.E.U.U. a Cuba.



EsPaCiO pÚbLiCo InExIsTeNtE.

Donación por parte de la ex-U.R.S.S., plantas de hormigón prefabricado desde los años 60, para fabricar el Gran Panel 4.



Acuerdo Cubano con empresa Rusa KAMAZ, para suministrar herramientas de construcción, maquinaria, y camiones.

Fuente: <http://www.granma.cu/>



Traspaso del poder a Raúl Castro en 2006.

¿ GAME OVER ?



Continue...

Acuerdos y hermanamientos de la ex-U.R.S.S., con Cuba desde 1960.



MODELO ALAMAR, construcción en gran parte de la isla con el Gran Panel 4 de 4 m x 4 m. (1965-70). Otros modelos de construcción típicos eran mediante los sistemas "Novoa ó Sandino" (1960), Sistema Yugoslavo, y el sistema de "Moldes Deslizantes". (1967).

Fuente: Adriana Rabinovich, Autora de "Los intereses sectoriales en cuba, tecnología VS Diseño"

Construcción de tipo soviético uniendo el Gran Panel 4.



Generación de Espacio Público + Infraestructura Hidráulica Pública.

Corte y reutilización del Panel 4.



Corte y reutilización del Panel 4.



Falta de materiales de construcción, y producción de hormigón por el bloqueo E.E.U.U.



Hospital infantil Pedro Borrás Astorga Vedado, La Habana. Gran parte de edificios construidos en hormigón se encuentran en proceso de demolición, ó deterioro por la salinidad del mar.


Fuente: <http://www.granma.cu/>

IGNACIO_LÓPEZ_TORRES

PROVINCIA CIUDAD DE LA HABANA.

plantas de hormigón + brigadas + panel 4 + estructuras de hormigón sin uso y reutilizables + falta de suministro de agua.

A PLANTAS DE CEMENTOS Y HORMIGONES EN LA ISLA.



Planta de Mariel, Artemisa



Hotel residencial Rosita, y Edificio Riomar, en Miramar, conocidos en la actualidad como Sierramaestra. Estructuras de hormigón tradicional de los años 60.

2009, Acuerdo entre Cuba y la U.R.S.S., para el abastecimiento a la isla de vehículos, camiones, y maquinaria de construcción de todo tipo, de la empresa rusa KAMAZ. Este acuerdo permite el uso de todo tipo de vehículos industriales, y herramientas de construcción.
Fuente: Russia Beyond The Headlines.
<http://www.rbth.com/>



KAMAZ

1970, Movimiento de microbrigas ó sistema de esfuerzo propio, para promover la autoconstrucción y el mantenimiento de las edificaciones. Después de construir las brigadas no ocuparían lo construido, ya que la ocupación sería por méritos propios al trabajo ó por sorteo.





BALAMAR+SECTOR 5+GRAN_PANEL_4+CAMIÓN_PIPA+MICRO_BRIGADA.



Gran panel 4, construido en las plantas de prefabricación donadas por la U.R.S.S. EN 1967, y utilizado en la construcción de edificios, en toda la isla.

Alamar, Sector 5, Repleto de edificaciones construidas con el gran panel 4. Algunas de estas edificaciones, no son habitables, y se encuentran en un estado de deterioro importante.
Fuente: Danay Leal Córdoba, Maiké Montesino Fleitas, Rigel Rodríguez Sánchez y Raul Hugo Prado Govea.
<http://www.havanatimes.org/> - facebook - Gente de Alamar, Este de La Habana, Cuba

Sector 5, Reparto de agua en camiones PIPA, debido al problema generalizado en toda la isla, de suministro de agua.



CUERPO_REFERENCIAL.

A_RESIDENTES_CUBANOS_EN_ESPAÑA+PERSONAJES_INFLUYENTES_CUBANOS
DESCRIPCIÓN_DE_LA_ISLA_Y_DE_ALAMAR.

Danay Leal Córdoba,
Cubana residente en
Villajoyosa (Alicante),
España.

Maike Montesino Fleitas
Cubano residente en
Benidorm (Alicante), España.

Rigel Rodríguez Sánchez,
Cubano residente en Alcoy
(Alicante), España.

Raul Hugo Prado Govea ,
Cubano residente en
Alicante, España.

Adriana Rabinovich,
Autora de "Los intereses
sectoriales en cuba, tecnología
VS Diseño" [...] "El Estado
declaró su responsabilidad
total en relación con la
problemática del hábitat".

Falta de suministro de agua, en Alamar.

Informe de las Naciones Unidas.
Resolución 69/5. "Necesidad de
poner fin al bloqueo económico
y financiero, impuesto por los
E.E.U.U. de América contra Cuba"

Pedro Juan Gutiérrez. Autoe de "Trilogía
sucia de la Habana". [...] "He visto fotos
alucinantes, con el mar furioso saltando
sobre el Malecón" [...]

Mario Coyula Cowley, 1935, La Habana, Cuba.
Arquitecto, Autor de "El Trinquenio Amargo,
y la ciudad distópica: autopsia de una utopía".
[...] "Cuba es en la actualidad una distopia en sí
misma" [...]

ALAMAR.

B_ARQUITECTURA_DE_LA_POSREVOLUCIÓN_CUBANA.

Gran Panel 4, comenzó por fábricas
de hormigón prefabricado donadas
por parte de la U.R.S.S., en 1967.
Fuente:
<http://www.havanatimes.org>

Construcciones deterioradas, no
habitables en Alamar, construidas
con gran panel 4, ó "Cajas de Huevo"

Gran panel 4.

1965, Los Centro de
trabajo se constituían
por brigadas para
desarrollar estrategias
de auto-construcción,
ó de esfuerzo propio.
Lo construido se sortea,
y no es para el individuo
que lo construye.

2009, Acuerdo entre Cuba y la U.R.S.S., para
el abastecimiento a la isla de vehículos, camiones,
y maquinaria de construcción de todo tipo,
de la empresa rusa KAMAZ. Este acuerdo permite
el uso de todo tipo de vehículos industriales, y
herramientas de construcción.
Fuente: Russia Beyond The Headlines.
<http://www.rbth.com/>

Hotel residencial Rosita, y Edificio Riomar, en Miramar,
conocidos en la actualidad como Sierramaestra.
El complejo se encuentra inhabitable y muy deteriorado.
Fuente: <http://www.havanatimes.org> - Danay Leal
Córdoba, Maike Montesino Fleitas, Rigel Rodríguez
Sánchez y Raul Hugo Prado Govea.

Arquitectura
de la posrevolución

C_OBRAS_HIDRAÚLICAS_ROMANAS.

Termas de Caracalla, 212 d.C. Roma, Italia.
Sistema hidráulico basado en el tratado de
Marco Vitruvio Polión.
Fuente: <http://www.rome-museum.com>

Recreación del interior de las Termas de Caracalla.

Fabricación de mortero natural impermeabilizante en las termas de Caracalla:
Cal + Jabón + Piedra de alumbre. Fuente: Arquitectura, Vitruvio, Libro segundo,
capítulo VI, "El Polvo de Puzol".

Construcción de
ladrillos cerámicos
con barro cocido.
Fuente:
De Arquitectura.

Interior de las
Termas de Caracalla.

"de Architectura", tratado
de arquitectura, en el cual
están basadas todas las
construcciones romanas,
después del 15 d.C.

Marco Vitruvio Polión,
Autor "de Architectura".



Ecole Internationale ITER, Manosque – 2006 - Rudy Ricciotti, 1952, Alger, Argelia, <http://www.rome-museum.com>

D_REFERENCIAS_DE_ARQUITECTURAS_DE_REUTILIZACIÓN

Escultor Andrey Balashov - Herramientas de corte de hormigón y granito
para crear esculturas. Simposio Internacional de Escultura Pájara 2014,
Parque Tagoror , Morro Jable, Fuerteventura. Tallado de hormigón
prefabricado y granito de Betancuría bronce,
Fuente: <http://www.pajara.es> - Rusia.

HYPERTUBE, Team with Taller de Casquería.
2013/2014. Paisaje Urban Tetuán. Madrid
Fuente: <http://enormestudio.es>

Colectivo Basurama, Espacio de Juegos en Malabo, Reutilización
del antiguo Centro Cultural de España. Fuente: <http://www.basurama.org>

Akôo, espacio autogestionado en CCEMalabo, Guinea febrero 2013,
Inteligencias Colectivas. Fuente:<http://www.zuloark.com>

E_ESPACIO_PÚBLICO+INFRAESTRUCTURA=CONDICIÓN_DE_DOBLE_USO.

Water Square Tiel, 2014-2016, Tiel, NL, Municipality of Tiel, Lagado Architects (Victor Verhagen), Fuente: <http://www.urbanisten.nl>

1_Configuración del
espacio deportivo,
para su uso normal.

2_Ubicación de
pendientes, para la
recogida de aguas.

3_Inundación del
espacio deportivo,
en caso de lluvias.

4_Estado final del conjunto,
hasta que se desagüe la totalidad de l
capacidad.

Se trata de un espacio polideportivo en Holanda, que tiene una doble función, ser un espacio deportivo, y al mismo tiempo una infraestructura que desagüa agua pluviales. Cuando llueve este espacio se inunda por completo.

Herramientas de corte para el gran panel 4 y estructuras de hormigón.

A_PROYECTOS_ESCULPIDOS_EN_HORMIGÓN_Y_GRANITO.



Probetas de hormigón, apiladas, para formar acceso. Ernesto Oroza (Habana, 1968), Diseñador Industrial. Fuente: <http://www.ernestooroza.com/> Foto: María A Cabrera, La Habana.




Foto: María A Cabrera, La Habana



Probetas de hormigón. Perforaciones circulares en paneles.



Escultor Andrey Balashov - Herramientas de corte de hormigón y granito para crear esculturas. Simposio Internacional de Escultura Pájara 2014, Parque Tagoror , Morro Jable, Fuerteventura. Tallado de hormigón prefabricado y granito de Betancuria bronce, Fuente: <http://www.pajara.es> - Rusia.



B_EJEMPLO_DE_FACHADAS_QUE_PUEDEN_CONSTRUIRSE_CON_PERFOCIONES_Y_CORTES_EN_HORMIGÓN_PREFABRICADO.



Résidence l'Escabelle, Campus Pessac, 2012 + Rudy Ricciotti, 1952, Alger, Argelia. Edificio ejecutado sin cortes de hormigón. Este tipo de morfologías se podrían también obtener de forma similar con maquinaria de corte sobre el gran panel 4, ó hormigón prefabricado. Fuente: <http://rudyr Ricciotti.com>



École Internationale ITER, Manosque – 2007 + Rudy Ricciotti, 1952, Alger, Argelia.


C_PELIGRO_DE_DERRUMBE_EN_LA_ISLA PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y EDIFICACIONES CON GRAN PANEL 4.



Complejo ubicado en la Zona 7 en Alamar. Edificios deteriorados, sin terminar de Gran Panel 4. Fuente: Danay Leal Córdoba, Maíke Montesino Fleitas, Rigel Rodríguez Sánchez y Raul Hugo Prado Govea .



Hotel residencial Rosita, y Edificio Riomar, en Miramar, conocidos en la actualidad como Sierramaestra. El complejo se encuentra inhabitable y muy deteriorado. Fuente: <http://www.havanatimes.org> - Danay Leal Córdoba, Maíke Montesino Fleitas, Rigel Rodríguez Sánchez y Raul Hugo Prado Govea.



D_MAQUINARÍA_DE_CORTE_DISPONIBLE_EN_LA_ISLA + TIPOS_DE_CORTE_DE_HORMIGÓN.


Acuerdo suministro de maquinaria KAMAZ 2013-2016.




En el 2013 se establece un acuerdo para el suministro de camiones y maquinaria de la construcción entre la Federación Rusa , Cuba, y la empresa rusa KAMAZ. Fuente: Russia Beyond The Headlines. <http://www.rbth.com/>



Máquina de pinzas de corte para demolición.




Corte de bloques de hormigón. Sierra de disco diamantado.



Corte de bloques de placa alveolar, ó paneles prefabricados. Sierra de disco diamantado.




Corte de PILARES de hormigón. Sierra de disco diamantado.



Corte de VIGAS de hormigón. Sierra de disco diamantado.



Corte de MUROS de hormigón. Sierra de disco diamantado.




Corte de FORJADOS de hormigón. Máquina guía, con sierra de disco diamantado.



Corte de PIEZAS prefabricadas de hormigón. Moto_sierra diamantada.




Corte de BLOQUES de hormigón. Moto_sierra diamantada.



Perforadora de MUROS de hormigón de gran formato. Corona diamantada.



Perforadora especial para MUROS de hormigón. Corona diamantada.




Corte de una PIEZA de muro de hormigón con perforadora. Corona diamantada.




Corte de FORJADO de hormigón con perforadora. Corona diamantada.

E_TIPOLOGÍAS_DE_CORTES_DEL_PANEL_4_Y_HORMIGÓN_PREFABRICADO.



Corte Circular.




Corte Cuadrado.




Corte Rectangular.



Corte rectangular tipo 2.



Corte Sinuoso.



Corte Lineal.



Corte Circular Irregular.



Cortes aleatorios.



Corte Cilíndrico tipo 1, con perforadora de testigos.



Corte Cilíndrico tipo 2, con perforadora de testigos.



Corte Prismático tipo 1, con sierra diamantada.



Corte Prismático tipo 2, con sierra diamantada.



Corte Prismático tipo 3, con sierra diamantada.



Fuente: Escultor Andrey Balashov (Rusia). Corte Sinuoso. Primero corte de pieza con forma rectangular, y después remate con circular. Combinando toda la maquinaria de corte, se pueden obtener cortes curvos.




Unión de piezas aleatroia.


Reutilización del Gran Panel 4 para fabricar adoquines para pavimentos, espacios para sentarse y recolector de aguas pluviales.

A_Modelado paramétrico del dispositivo mediante grasshopper.

Dispositivo 01




Dispositivo 02




Dispositivo 03

Reutilización del Gran Panel 4 para construir espacio público y una infraestructura hidráulica.


A_Modelado del dispositivo.




B_Cuerpo Referencial



C_Construcción del dispositivo.



ALAMAR+ZONA 5+ÁREA 01+ ÁREA 02
Ubicación y descripción del estado actual de la zona 5 en Alamar. Esta zona es una muestra de un fenómeno que se produce en gran parte de la isla. En una gran cantidad de lugares no existe espacio público. Cuando no llega el camión PIPA, las personas tienen que desplazarse a poblaciones cercanas a solicitar agua.



ANÁLISIS ZONA01



ANÁLISIS ÁREA 01.

ÁREA 01



No hay lugares para reunirse, jugar, ó salir a tomar algo. La gente se reúne en casa de los vecinos, para comer ó beber, destilando su propio alcohol.



No hay lugares para sentarse.



Camión PIPA.




Existe poco espacio público en un gran cantidad de poblaciones cubanas.



El agua la acumulan en depósitos en la fachada. El camión PIPA, a veces no viene en 30 días, y necesitan acumular agua.

ANÁLISIS



Estado actual. Vista área, Zona 5, Área 01, Alamar, Cuba.



Acceso área 01.



Suministro de agua mediante camión PIPA.



A veces el camión no aparece en 30 días, por lo que a veces, hay que desplazarse a otro pueblo.



Depósitos en fachada. Los vecinos suben agua mediante una pequeña bomba.



No todos tienen depósitos. Cuando no hay agua, tienen que desplazarse a otro pueblo.

ANÁLISIS ÁREA 01



Desplazan botellas de agua y depósitos con maquinaria del campo, de un lugar a otro, ó de un pueblo a otro.



Transporte de agua, con carritos.



Movimiento de botellas con agua de un lado a otro.



No hay oportunidades para sentarse, ó lugares para reunirse en muchos espacios públicos.



En gran cantidad de poblaciones, no hay área de juegos para niños.



Esparcimiento de niños entre los vehículos típicos de la isla.




Vista general de acceso al área 01.




Utilizan con frecuencia la bicicleta para desplazarse entre pueblos cercanos.


PROPUESTA DE VASO RECOLECTOR DE PLUVIALES ENTERRADO EN EL ÁREA 01



Se trata de enterrar un vaso recolector de agua de lluvia en el área 01, con diferentes dispositivos apoyados ó confinados.



Encima del vaso recolector, se ubicarán los dispositivos 01 apoyada sobre paneles perforados; dispositivo 02 confinado por paneles perforados; y 03 apoyado sobre paneles perforados. Habrá un acceso a una fuente pública permanente.




1_Ubicación del panel 4.


Construcción de revestimiento impermeable:
Corte de placa de hormigón +
Revestimiento de ladrillo cerámico +
Mortero impermeabilizante de cal, jabón y alumbre.



2_Revestimiento de ladrillo del Panel 4.
3_Revestimiento de mortero de impermeabilización según el libro de Vitruvio.




4_Inundación del vaso por agua de lluvia.




Soportes para apoyar el paneles perforados.
Soportes realizados con cortes de hormigón prefabricado de 0,50 m x 0,50 m.

Soporte Vertical.



Construir tuberías de desagüe cerámicas con barro.
Fuente: De Arquitectura Vitruvio, Libro Octavo, Capítulo VI "Conducción y captación de aguas".




b_Reutilización de bañeras domésticas, para recoger agua. Mediante la bomba Montgolfier se devolverá el agua sobrante al vaso.


a_Acceso a una cota inferior del terreno, para acceder a fuente pública permanente. La estructura está formada por panel 4 confinado.




Dispositivo 01 por encima del vaso.




Interior del vaso.



Dispositivo 01 por encima del vaso, apoyado en panel perforado.



Interior del vaso lloviendo.



4_Ensamblaje del dispositivo.

Depósito Agua

1

Pte. > 0.25 %

2 Tubería

3

Válvula principal

4

5

Válvula

Tubería 4

1_Tanque de entrega

2_Tubería (+pte. + elevación)

3_Válvula principal

4_Tubería auxiliar


5_Válvula

Retorno del agua sobrante al vaso.

Esquema de bomba de ariete para elevar agua sin electricidad.

Fuente: Ideado por "Joseph Michael Montgolfier".

A



1_Vaso con pendientes en los extremos, para apoyar todos los paneles sobre el terreno.


Inundación por agua de lluvia.

Paneles Perforados a lo largo de todo el vaso para apoyar ó soportar dispositivo 01.

Fuente pública permanente.

Acceso a fuente pública permanente.


B



Paneles Perforados a lo largo de todo el vaso para apoyar ó soportar dispositivo 01.

2_Recubrimiento general con losas perforadas de apoyo.

C




Dispositivo 03 apoyado sobre paneles perforados.

Paneles Perforados a lo largo de todo el vaso para apoyar ó soportar dispositivo 01.

Dispositivo 02 apoyado en el vaso y confinado por paneles perforados.

3_Colocación de dispositivos.

PROPUESTA ÁREA 01



Vista general de la propuesta.



Acceso a la propuesta de la área 01. Al lado izquierdo dispositivo 01. Al lado derecho acceso a la rampa para llegar a una fuente pública permanente.



Concepto: Gran Infraestructura hidráulica + Espacio público reutilizando el Gran Panel 4, y otras estructuras de hormigón. Vista general del área 01, desde el lado opuesto y lloviendo para recolectar agua de lluvia en todo el espacio aprovechable. Vista del dispositivo 03.




Vista a lo lejos de los dispositivos 01, 02, y 03, funcionando como recolectores de agua. A un nivel inferior, por debajo de la cota del terreno, se encuentran los desagües de cerámica de vitruvio. El agua es recogida en bañeras caseras reutilizadas de las casas y pintadas de colores. El agua sobrante es reconducida al depósito mediante la bomba de Montgolfier.



Desagües con tuberías cerámicas, para verter agua procedente de la recolección de agua de lluvia, a bañeras domésticas reutilizadas.



Detalle de los desagües y bañeras reutilizadas.



Dispositivo 02 recolector de agua de lluvia. Genera una oportunidad para recoger agua, sentarse, reunirse, quedar, ó tomar algo.




Detalle del dispositivo 02 y 01.

PROPUESTA ÁREA 01



Dispositivo 03. Se generan oportunidades para sentarse, reunirse, ó una zona segura de esparcimiento para los niños, además de recoger agua de lluvia.




Se genera un espacio público con inclinación, y un canal, que recoge agua de lluvia, que es conducida a un gran depósito bajo la cota del terreno, y que se extiende en todo el área 01.



Dispositivo 03 . Detalle del canal de agua.



Dispositivo 03. Detalle de los asientos.



Dispositivo 03. Detalle A.



Dispositivo 03. Detalle B.



Dispositivo 03. Detalle C.



Pintado de los depósitos de las fachadas con pintura en base de cal, muy uilizada en la isla, para pintar las casas.